

1. 近期汇通印刷机油墨刮伤情况较多，经会议分析产生原因可能为设备原有递墨辊太重造成。特申请采购铝芯递墨辊一根进行验证。
2. 汕樟印刷机油墨盆为普通铁质结构，使用时油墨不易清洗，需用废膜包裹后才能使用，使用过程中油墨容易溢出。现申请采购特氟龙油墨盆一套。油墨分规格尺寸规格请设备到生产现场进行确认。