

怡永丰园区3栋厂房漏水维修报价表

单位：江苏生腾防水堵漏有限公司

维修位置	要求	材料规格	数量	单价 (元)	小计 (元)	备注
钢结构厂房 (7065平方)	4条天沟清理杂物及用水清洗天沟		个	2500	10000	
	用不锈钢板修复损坏点，表面做二次防锈油漆		条	4500	18000	
	屋顶各下水口处维修：更换不锈钢长变接口焊接，焊接后打磨上防锈油漆与不锈钢同色，层面有钉孔处打磨	不锈钢长变接口（更换及安	36	600	21600	
	中间天沟两边开槽加2个下水管	160PVC管	4	1500	6000	
	防撞柱	不锈钢（1.5米高）	4	3600	14400	
	高空车费		20天	500	10000	
	税费				含税	
	合计				80000	
维修位置	要求	材料规格	数量	单价	小计	备注
车间厂房两栋 (3600平方) (1800平方)	4条天沟清理杂物及用水清洗天沟		4		5000	
	墙上起壳，易脱，铲除清理		平方米	200	2000	现场
	开裂处，用防水水泥修补			400	2000	按实际面积
	天沟清理，清洗后，待干后，涂刷刚性防水材料		4	1500	6000	
	4条天沟开孔（中间分别各增加4个泄水口）		16	1500	24000	
	安装直径160MM泄水管，距离天沟底部40-50MM	160PVC管	16	500	8000	
	层面有钉孔处，打胶、防水。		栋	2000	8000	
	吊车		5天	1500	7500	
	税费				含税	
	合计				62500	
总计					142500	

怡永丰园区3栋厂房漏水维修报价表

单位：长沙振鑫钢结构工程有限公司

维修位置	要求	材料规格	数量	单价 (元)	小计 (元)	备注
钢结构厂房 (7065平方)	4条天沟清理杂物及用水清洗天沟		4	1000	4000	含垃圾清运费
	用不锈钢板修复损坏点，		4	2000	8000	
	表面整体打磨做二次防锈油漆		4	1200	4800	
	屋顶各下水口处维修：更换不锈钢长变接口焊接，焊接后打磨上防锈油漆，层面有钉孔处打胶。	锈钢长变接口 (更换及安装)	36	200	7200	
	中间天沟两边开槽加2个下水管	160PVC管	4	800	3200	
	防撞柱	镀锌钢管 (1.5米高)	4	600	2400	
	高空车费		1		1200	
	高空车费		4	500	2000	
	天沟檐口铲除重新打胶	工料另算 (40/10)	4	600	2000	
					34800	
	税费			3%	1044	37800元
	合计				35844	
维修位置	要求	材料规格	数量	单价	小计	备注
车间厂房两栋 (3600平方) (1800平方)	4条天沟清理杂物及用水清洗天沟		4	1000	4000	含垃圾清运费
	墙上起壳，易脱，铲除清理		4	500	2000	
	开裂处，用防水水泥修补		2	1000	2000	
	天沟清理，清洗后，待干后，涂刷刚性防水材料		4	1500	6000	
	4条天沟开孔 (中间分别各增加4个泄水口)		16	260	4160	
	安装直径160MM泄水管，距离天沟底部40-50MM	160PVC管	16	800	12800	
	层面有钉孔处，打胶、防水。		2	1000	2000	
	吊车		4	1500	6000	
					38960	
	税费			3%	1168.8	
	合计				40128.8	

两项合计：35844+40128.8=75972.8元

71800元

38000元