

6月24日印刷早晚班，在汇通机使用新制铝芯递墨辊印刷英氏哑光油产品共计10万米。印刷过程正常，无油墨刮伤的情况。请设备根据试机情况尽快对其余8各颜色的递墨辊进行更换。